


Uwagi:

1. Wymiary podano w mm, rzędne w m,
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
3. Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
4. Wymiary sprawdzić na budowie,
5. Wyszstkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.



PRO - Inwest

87-850 Choczeń ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86
kom 693 186 667

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Obsługa architektoniczno-budowlana

Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek				
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie				
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin				
Stadium	Projekt Techniczny				
Tytuł rys.	Rzut dachu- stan istniejący				
Projektował	Nr uprawnień UAN-NB-8386-5/55/87 WK		Podpis	Opracował	
Elżbieta Szymkowska				Maciej Podlaski	
Sprawił	Nr uprawnień KPOKIA 18/2005		Podpis	Opracował	
Bartłomiej Bąbiński					
Skala	Arkusz	Data	Branża	Rewizja	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00	015