

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH


K1, K3	krokiec 100x170
K2	krokiec 90x150
K4	krokiec 60x140
SC1	słup 190x230
SC2	słup 140x140
SC3, SC4	słup 150x150
SC5, SC6	słup 100x100
Pd1	platew 140x170
Pd2	platew 150x160
Pd3	platew 100x100
Pd4	podwalina 100x150
Pd5	platew kolankowa 140x140
Mi1	miec 70x150
Mi2-Mi4	miec 80x140

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Nd1	namurnica 100x100
Z1	zastrzał 190x220
Z2	zastrzał 100x100
Z3	zastrzał 75x130
J1	jętka 60x150
J2	jętka 100x200
J3	jętka 120x200
Bp1	kulawka 200x200
B1	belka stropowa 195x250
B2	bał 170x100
B3	belka stropowa 200x280
B4	belka stropowa 130x210

Uwagi:

- Wymiary podano w mm, rzędne w m,
- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
- Wymiary sprawdzić na budowie,
- Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

**PRO - Inwest**  
87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86  
kom 693 186 667

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE  
Obsługa architektoniczno-budowlana

Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek				
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie				
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin				
Stadium	Projekt architektoniczno-budowlany				
Tytuł rys.	Rzut konstrukcji dachu- stan istniejący				
Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował		
Elżbieta Szymkowska	UAN-NB-9386-5/55/87 WK		Maciej Podlaski		
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis	Opracował		
Maciej Podlaski	WKP/0039/PWOK/22				
Skala	Arkusz	Data	Branża	Rewizja	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00	019