

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

85-087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99, tel./fax (52) 342 18 55

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: bydgoszcz@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: WLP-115/2024

z dnia: 2024/06/12

Rzeczoznawca : mgr inż. Ryszard Suwała

Właściciel: Powiat Włocławski

Adres: ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2024

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2019

Model: Camry Hybrid MR`18 E6d

Wersja: Executive+VIP e-CVT

Nr rejestracyjny: CW 7117E

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: JTNB23HK503052258

Nr INFO-EKSPERT	037-03199
Data pierwszej rejestracji	2020/02/20
Data ważności badania technicznego	2025/02/20
Wskazanie drogomierza	81910 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/02/20-24/06/12)	52 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny metalizowany
Dop. masa całkow.	2100 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 131kW (178KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	160kW (218KM) / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.04-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	31	System "Follow-me home"
2	Czujnik zmiernych	32	System "inteligentny klucz"
3	Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania ICS	33	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	System monitorowania martwego pola BSM
5	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	35	System nawigacji Toyota Touch 2 with Go
6	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	36	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
7	Gniazdo 12V	37	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
8	Hamulec postojowy automatyczny	38	System Pre-Collision
9	Immobilizer	39	System rozpoznawania znaków drogowych
10	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	40	System wspomagający pokonywanie wzniesień
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	41	System wyboru profilu jazdy
12	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	43	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
14	Kurtyny powietrzne przednie	44	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	45	Światła do jazdy dziennej LED

	podświetlane		
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	Światła drogowe automatycznie włączane
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	47	Światła p/mgielne LED
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Światło dodatkowe STOP LED
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Tapicerka ze skóry
20	Ładowarka bezprzewodowa (przód)	50	Tarcze kół aluminiowe 18" opony 235/45
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	51	Tempomat aktywny ACC
22	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	52	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Poduszka powietrzna kierowcy	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	54	Wykończenie bocznych drzwiowych i podłokietnika przedniego skórą
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	55	Wyświetlacz kolorowy TFT 7"
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Pokrywa bagażnika otwierana zdalnie	57	Zderzak tylny z dyfuzorem
28	Reflektory przednie adaptacyjne (skrętne) Pure LED	58	Zestaw naprawczy opon
29	Spryskiwacze reflektorów	59	Złącze "AUX"
30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich	60	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System wspomagania nagłego hamowania
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Pakiet VIP
 - Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
 - Rolety szyb bocznych z regulacją mechaniczną
 - Siedzenia tylne regulowane elektrycznie
 - Podłokietnik wielofunkcyjny siedzeń tylnych
 - Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
 - Wyświetlacz Head-Up
 - Audio System JBL Premium
- 5 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
 - Siedzenia tylne składane
 - Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 6 System multimedialny Toyota Touch 2 "8"
 - Głośniki 6 szt.
 - Kamera cofania
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz multimedialny 8"
- 7 Systemy VSC + TRC
 - System kontroli trakcji TRC
 - System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Kpl opon zimowych (zużycie 75%)	312
2	Lakier metalizowany	1 495

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 235/45 R18 98H XL SP WINTER SPORT 3D TL		65
Przednie prawe:	DUNLOP 235/45 R18 98H XL SP WINTER SPORT 3D TL		65
Tylne lewe:	DUNLOP 235/45 R18 98H XL SP WINTER SPORT 3D TL		65
Tylne prawe:	DUNLOP 235/45 R18 98H XL SP WINTER SPORT 3D TL		65

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonego badania technicznego w/w pojeździe w dniu 12.06.2024 roku w OSKP we Włocławku ul. Żytnia 10, pomiarów sił hamowania, pomiarów skuteczności tłumienia zawiesznień, jazdy próbnej i próby wybiegu, uzyskanych informacji i analizy dokumentacji dotyczącej przedmiotowego pojazdu w obecności przedstawicieli zlecniodawcy pana Sikorskiego Marka i pana Sobczyńskiego Jarosława stwierdzono:

- W dniu badania pojazd kpl, technicznie sprawny,
- Drzwi tylne lewe wgniecione w części środkowej,
- Miejscowe uszkodzenia mechaniczne powłoki lakieru (zarysowania, odpryski),
- Stan techniczny i wygląd pojazdu wskazuje, że jest on eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zaleceń producenta oraz z zasadami kultury technicznej i dbałości.

UWAGI:

1. *Wydając niniejszą wycenę, Dyrektor Oddziału Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny. Wycena wydana jest według najlepszej wiedzy rzeczoznawcy, który jednakowoż nie odpowiada za treść wyceny opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zlecniodawcę lub zostały oparte na dowodach, które mogą być zakwestionowane przez uprawnione organa. Od niniejszej wyceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. W przypadku konieczności wykonania wyceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający wycenę.*
2. *Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie umowy kupna-sprzedaży, a tutaj ten czynnik nie występuje.*

RZECZOZNAWCA **mgr inż. Ryszard Suwała** - „Rzeczoznawca certyfikowany
[nr certyfikatu 030/01/04/07/10/13/16/19/22] w zakresie kompetencji:
- technika pojazdowa „CA”,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów „CC”,
- pojazdy zabytkowe „CZ”,
przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji nr AC68”
Nr identyfikacyjny Ministerstwa Infrastruktury: RS-000254

Kontakt: 603 411 816

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (61 mies.)	122 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 807 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	6 750 PLN
---------------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 749 PLN
---------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 104 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 22 090 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 2,87%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

- 828 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

- 15 430 PLN

W tym:

Szczególny charakter eksploatacji

[%] Wart. [PLN]

-10,0 -13 430

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Wskazana naprawa drzwi

-1,5 -2 000

KOMENTARZ

Pojazd wykorzystywany do celów służbowych.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**118000 PLN**


(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 22065,04 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 pieczęć
 ODDZIAŁ - BYDGOSZCZ
 ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz
 tel./fax (0-52) 342 1855
 NIP 526-020-55-46
 (2)



Dnia 12 czerwca 2024 roku

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: WLP-115/2024

z dnia: 2024/06/12

Rzecznik : mgr inż. Ryszard Suwała

Właściciel: Powiat Włocławski

Adres: ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2024

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2019

Model: Camry Hybrid MR`18 E6d

Wersja: Executive+VIP e-CVT

Nr rejestracyjny: CW 7117E

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 037-03199

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 222 000 PLN brutto na 06/2024

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2024	06	222000	222000
2023	05	178000	178000
2022	05	161500	161500
2021	05	147000	147000
2020	05	134000	134000
2019	05	122000	122000
2018	05	112000	112000

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (61 mies.) 122 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji 61 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2020/02/20

Rzeczywisty okres eksploatacji 52 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 6 750 PLN po korekcie: 128 750 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2019.04-2019.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Kpl opon zimowych (zużycie 75%)	0,60*			1,21*	0,20*	312
2	Lakier metalizowany	0,50			1,58	0,73	1 495

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 807 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 1 807 PLN po korekcie: 130 557 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny 104 000 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 81 910 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG 3 749 PLN po korekcie: 134 306 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:


Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-13 430
Wskazana naprawa drzwi	-1,5	-2 000

KOREKTY RÓŻNE - 15 430 PLN po korekcie: 118 876 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	1380	65*						Prawe:	1380	65*	
Tylne					Lewe:	1380	65*						Prawe:	1380	65*	
KOREKTA ZA OGUMIENIE									- 828 PLN po korekcie:				118 048 PLN		
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU													118 000 PLN		

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOZNAWCY-PZM"
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 pieczęć
 ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
 ul. Gajowa 99, 85-087 Bydgoszcz
 tel./fax (0-52) 342 18 55
 NIP 526-020-55-46
 (2)



Dnia 12 czerwca 2024 roku